

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Cava Manara - Impianto di Via G. Bruno

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Luglio 2014**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,09	0,021	0,01
2a SETTIMANA	0,04	0,020	0,06
3a SETTIMANA	0,06	0,027	0,05
4a SETTIMANA	0,07	0,038	0,04
5a SETTIMANA			

Note :

Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani

Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott.Ing. A. Vacchelli

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Cava Manara - Impianto di Via D'Antona

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Luglio 2014**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,06	0,029	0,05
2a SETTIMANA	0,05	0,034	0,06
3a SETTIMANA	0,06	0,022	0,04
4a SETTIMANA	0,06	0,015	0,04
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott.Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Cava Manara - Impianto di Via G. Bruno

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Agosto 2014**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,05	0,036	0,06
2a SETTIMANA	0,04	0,014	0,01
3a SETTIMANA	0,04	0,030	0,03
4a SETTIMANA	0,06	0,027	0,07
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott.Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Cava Manara - Impianto di Via D'Antona

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Agosto 2014**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,04	0,025	0,02
2a SETTIMANA	0,02	0,018	0,06
3a SETTIMANA	0,07	0,012	0,03
4a SETTIMANA	0,03	0,029	0,01
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott.Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Cava Manara - Impianto di Via G. Bruno

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Settembre 2014**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,10	0,049	0,00
2a SETTIMANA	0,03	0,048	0,06
3a SETTIMANA	0,04	0,029	0,08
4a SETTIMANA	0,06	0,042	0,00
5a SETTIMANA			

Note :

Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani

Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott.Ing. A. Vacchelli

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Cava Manara - Impianto di Via D'Antona

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Settembre 2014**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,01	0,012	0,01
2a SETTIMANA	0,02	0,016	0,01
3a SETTIMANA	0,06	0,027	0,01
4a SETTIMANA	0,00	0,033	0,02
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott.Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Cava Manara - Impianto di Via G. Bruno

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Ottobre 2014**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,02	0,038	0,01
2a SETTIMANA	0,00	0,019	0,03
3a SETTIMANA	0,00	0,016	0,07
4a SETTIMANA	0,05	0,036	0,07
5a SETTIMANA	0,02	0,017	0,06

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott.Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Cava Manara - Impianto di Via D'Antona

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Ottobre 2014**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,08	0,020	0,04
2a SETTIMANA	0,01	0,014	0,02
3a SETTIMANA	0,02	0,017	0,02
4a SETTIMANA	0,08	0,037	0,04
5a SETTIMANA	0,02	0,012	0,03

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott.Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Cava Manara - Impianto di Via G. Bruno

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Novembre 2014**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,02	0,009	0,03
2a SETTIMANA	0,06	0,027	0,12
3a SETTIMANA	0,00	0,039	0,06
4a SETTIMANA	0,06	0,039	0,05
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott.Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Cava Manara - Impianto di Via D'Antona

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Novembre 2014**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,06	0,023	0,03
2a SETTIMANA	0,01	0,025	0,04
3a SETTIMANA	0,08	0,018	0,05
4a SETTIMANA	0,02	0,020	0,06
5a SETTIMANA			

Note :

Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani

Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott.Ing. A. Vacchelli

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Cava Manara - Impianto di Via G. Bruno

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Dicembre 2014**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,11	0,043	0,06
2a SETTIMANA	0,04	0,022	0,03
3a SETTIMANA	0,06	0,033	0,07
4a SETTIMANA			
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott.Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Cava Manara - Impianto di Via D'Antona

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Dicembre 2014**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,12	0,014	0,02
2a SETTIMANA	0,09	0,023	0,04
3a SETTIMANA	0,15	0,029	0,01
4a SETTIMANA	---	-----	----
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott.Ing. A. Vacchelli**